

# 「フローリング」

ウレタン塗装・合板品をご購入いただいたお客様へ

## お手入れ方法&日常の注意ポイント

### — 目 次 —

- ・ 普段のお手入れ（お掃除）方法
- ・ 日常的な汚れのクリーニング方法
- ・ フローリング全体のメンテナンス
- ・ 日常の注意

OK-DEPOT

埼玉県さいたま市大宮区宮町 3-25

TEL : 048-631-1199

FAX : 048-644-7309

LOHAS material

## ○普段のお手入れ（お掃除）方法

日常のお手入れは、掃除機がけと乾いた雑巾での乾拭きが基本です。

普段のお手入れのポイントは、大量の水を含んだ雑巾を使用しないこと。水拭きをする場合は、しっかりと絞った雑巾で拭くようにご注意ください。



## ○日常的な汚れのクリーニング方法 自然素材 100%メンテナンスワックス『米蠟（こめろう）』使用

①事前にフローリングの上のごみはほこりを掃除機、軽い水拭きで取り除きます。

②『米蠟』を原液のまま雑巾等に含ませ、フローリングを磨く感覚で拭いてください。

Point：汚れがひどいところには、スポンジの研磨部分に木塗油を原液のまま含ませ、傷をつけないように磨いてください。



③汚れを含んだ『米蠟』が無垢フローリングの上に残りますので、きれいな雑巾等でふき取ります。


Point：この拭き取りを行わないと、汚れを含んだ本製品が残り、べたつきの原因となりますので、充分ご注意ください。

④フローリングの上に『米蠟』が残らないように完全に拭き取り、約3～5時間乾燥させて完了です。

※自然素材のみでできているため、化学物質による汚れ等で落としにくい場合もございます。あらかじめご了承ください。

## ○フローリング全体のメンテナンス

全体的に汚れが気になるようになった場合が塗り替えの目安です。（ご家庭の仕様程度によりますが、1年に1回を目安として、全体的に痛みや塗装のチェック、メンテナンスをしましょう）



## ○日常の注意

---

- ・水をこぼしたまま放置しますと、シミや汚れの原因となりますので速やかに拭き取ってください。
- ・通常の床には、ホットカーペットやヒーターなどの熱が直接あたる場所には断熱性の高いマットを敷いてご使用ください。そりや割れの原因となります。
- ・天然木材ですので、紫外線などで日焼けをしたり、自ら変色していきます。カーテンなどで保護してください。（照明でも日焼けします）
- ・椅子など、動きの激しい場所や加重のかかる箇所にはフェルトを貼る、マットを敷くなどで足元を保護してください。